


Amélioration de la connexion du RINCAGE/DESINFECTION

**Versions TALASSO Prestige et INNOV Must
Versions TALASSO Luxe et INNOV Dynamic avec option Désinfection**

Il n'est plus nécessaire de raccorder les fils au niveau de la carte électronique dans le boîtier comme indiqué dans les différentes notices de montage au paragraphe "Branchement carte électronique".

La nouvelle version est réalisée avec des connecteurs embrochables.



Connecteur mâle en sortie du boîtier électronique (sous le receveur)



**Connecteur femelle sur le bidon de produit désinfectant.
(sur la paroi ou le panel)**